



오공왁스 No.P600

오공왁스 P600은 맑고 깨끗한 바닥면을 유지시켜주는 유성 Buffing Type로 광택지속성이 우수하고 작업이 용이하며 표면 보호성이 우수한 제품입니다.

● 특 징

- ① 표면의 손상이나 마모를 방지하여 주고 산화등에 의한 광택감소가 없습니다.
- ② 투명감 있는 광택이 오래 지속되므로 통행이 많은 곳에 우수한 제품입니다.

● 사 용 용 도

인조대리석, 마루, 타일, 아스타일 표면의 보호광택 등

● 물 성

- ① 외 관 : 백색 반고체형
- ② 주 용 제 : 파라핀계 용제
- ③ 주 성 분 : 합성왁스류
- ④ 고 형 분 : 22 ~ 24 %
- ⑤ p H : 6 ~ 8

● 사 용 방 법

- ① 광택 작업할 곳의 먼지, 기름때, 물기 및 기타 이물질을 완전히 제거하십시오.
- ② 작업면에 왁스를 얇게 바른 후 건조시키십시오.
- ③ 왁스가 완전히 건조된 후 기계솔이나 마른걸레를 사용하여 수시로 문질러 주십시오.
- ④ 표준사용량 : 40g/1㎡

● 주 의 사 항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 과다한 양을 사용할 경우 광택작업이 잘 되지 않을 수도 있으므로 적당량을 사용하십시오.
- ③ 폐 왁스는 환경부에서 지정한 폐기물 업체를 통하여 폐기하십시오.
- ④ 장기보관 시 변질될 수 있으니 유효기간(표기)내에 사용하십시오. 유효기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- ⑤ 작업 후 광택면이 미끄러워 넘어질 수 있으니 주의하십시오.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관하십시오.
- ② 유기용제가 함유되어 냄새를 맡으면 중독되어 심신장애를 일으킬 우려가 있으므로 절대로 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
- ③ 가연성의 용제가 함유되어 있으므로 화기(또는 인화)에 주의하시고, 밀폐된 장소에서의 작업을 피하십시오.
- ④ 작업 시 흡입, 피부접촉을 피하기 위한 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
- ⑤ 섭취, 흡입 및 피부접촉 시 측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 생길 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.

- ⑥ 제품운송 및 보관 시 던지거나 지나친 충격을 주지 않도록 하십시오.
- ⑦ 용도 이외(연료용등)에는 절대로 사용하지 마십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.